



Die Zeit hinterlässt ihre Spuren ...

Vorher

Beim Abziehen der Tapeten lösten sich mangels genügendem Bindemittel ganze Flächen von der historischen Wand.

Die Türeinarahmung wurde bei Sanierungsarbeiten in den 70er Jahren gegen ein zeitgenössisches Modell ausgetauscht.

Nachher

Der Putzaufbau wurde saniert und die Oberfläche mit einem Feinputz glatt hergestellt.

Basierend auf den Stilelementen des bestehenden, aufgearbeiteten Deckenstücks wurde der Türrahmen auf seine ursprüngliche Breite verstärkt und profiliert.

Eine Sopraporte verstärkt zudem die Bedeutung und suggeriert, ähnlich wie eine Doppelflügeltür, mehr Durchgängigkeit zwischen den beiden großen Wohnräumen.



Stichworte : Altbausanierung,, Wiederherstellung, Sanierung, Restaurierung, historisches Baumaterial, echter Stuck, Wandkassetten, Türrahmen aus Stuck, Profilleisten.