



Good bye Nachkriegs-Banalität ... Willkommen zurück, klassisches 1870.

Vorher



Spärliche Elektro-Installationen aus den 30er Jahren, luftdichte Lacke auf dem inzwischen maroden Putz. Hässliche Brandschutzverkleidungen am Treppenabgang zum Keller.

Egal, wie schön eine Etagenwohnung auch sein mag. Der erste Eindruck ist immer das Entree und der Treppenaufgang.

Nachher



Dezente Vor- und Rücksprünge geben dem Eingangsbereich eine räumliche Struktur und beziehen sich in Größe und Positionierung wie selbstverständlich auf die bestehende historische Substanz.

Der Rückgriff auf wenige klassische Farbtöne verleiht dem Entree eine elegante Note.

Alle Einbauten wurden mineralisch ausgeführt und entsprechen höchsten feuertechnischen Anforderungen.

Stichworte : Altbausanierung,, Wiederherstellung, Sanierung, Restaurierung, historisches Baumaterial, echter Stuck, indirekte Beleuchtung, Versorgungsleitungen, Säulengang, Treppenhaus, Eingang.