



## Aus einem 70er Jahre Schlauch ... ... wird ein Galerie-artiger Korridor

### Vorher

Zweckmäßig präsentiert sich dieser Büroflur in einem Altbau um 1900. Die abgehängte Decke kaschiert Versorgungsleitungen aus den zurückliegenden Modernisierungsphasen. Steigleitungen wurden, wie an der linken Wand zu sehen, verkleidet. Eine Brandschutz-Wohnungstür mit abweichender Höhe dominiert die rechte Wand.



### Nachher

Aus der Büroetage sollte wieder eine Wohnung werden. Jeder Innentür und dem Durchgang (rechts) wurde eine gegenüberliegende Nische mit Kunstwerken zugeordnet. In Form und Größe dem Versorgungsschacht angepasste Wandsäulen rythmisieren den langen Korridor. Wohnungseingangstür und Garderobenschrank wurden einem vom Korridor abgetrennten Foyer zugeordnet und treten optisch zurück.



Stichworte : Altbausanierung,, Wiederherstellung, Sanierung, Restaurierung, historisches Baumaterial, echter Stuck, Dielenboden, Vollholzboden, indirekte Beleuchtung, Versorgungsleitungen, Säulengang.